

令和元年度 那珂川市立小・中学校の通学路合同点検結果一覧表

市町村名 那珂川市

No.	学校名	場所	地図No.	状況	合同点検日	合同点検に基づく対策内容
1	安德小	松木2丁目から松木4丁目に向かう三叉路	①	松木南交差点からスピードを出して下ってくる車に注意が必要である。	10月30日	・学校安全指導の徹底 ・区画線の引き直し
2	安德北小	中原2丁目と今光2丁目の境界線付近にある三叉路および横断歩道	②	横断歩道があるが、右折車が横断歩道上に停止したり、確認をせずに右折したりする場面が多い。	10月30日	・学校安全指導の徹底
3	安德北小	中原1丁目の「博多南駅北口」交差点から「鷹取」交差点までの道路	③	道幅が狭く、電柱が歩道にせり出しているため、車の離合時に電柱がある場所を歩行者が通ると接触の危険性がある。	10月30日	・学校安全指導の徹底
4	安德北小	仲1丁目「仲1」交差点	④	児童が信号待ちをしているときに、歩道を横切って店舗の駐車場に入る車があり危険である。	10月30日	・学校安全指導の徹底
5	岩戸小	大字山田の八田橋(裂田の溝公園駐車場入口付近)	⑤	車がスピードを出して通る。カーブで横断歩道がなく危険である。	10月30日	・学校安全指導の徹底 ・区画線等の整備 ・ラバーボールの更新
6	岩戸小	大字山田「山田」交差点から伏見宮のかけての385号線	⑥	車がスピードを出して通る。ゆるやかなカーブで途中から歩道が片側しかなくなり危険である。	10月30日	・学校安全指導の徹底
7	片縄小	片縄北3丁目三叉路	⑦	抜け道となっており、朝の時間帯は三方向から車が往来するため危険である。	10月30日	・学校安全指導の徹底 ・区画線等の更新
8	安德南小	下梶原2丁目調整池横の三叉路	⑧	児童が入っていく細い道側に歩道がなく、児童は反対側の歩道を通り、横断歩道がない場所を横断しているため大変危険である。	10月30日	・学校安全指導の徹底
9	安德南小	下梶原2丁目下梶原(かわせみ)バス停付近「安德南公園前」交差点の南側	⑨	横断歩道はあるが、車の交通量(特にトラック)が多く、スピードも出して走っているので危険である。	10月30日	・学校安全指導の徹底 ・区画線等の更新
10	安德南小 那珂川南中	大字上梶原の八龍神社前交差点	⑩	朝は交通量が多く、スピードを出して通過する車が多い。見通しも悪いため横断が危険である。	10月30日	・学校安全指導の徹底 ・取り締まりの強化 ・区画線等の更新
11	那珂川南中	大字上梶原の八龍神社前交差点から南側の県道	⑪	ダンプカーやトラックがたくさん通り、人が歩いて通るには危険である。	10月30日	・学校安全指導の徹底
12	安德北小 那珂川中	片縄1,2丁目の「片縄1」交差点から「仲1」交差点までの道路(西川原仲線)	⑫	横断歩道がない場所を横断する歩行者がいるほか、歩道の凹凸が多く踏みや転倒の危険あり。	10月30日	・学校安全指導の徹底 ・歩道のバリアフリー化
13	岩戸北小 那珂川北中	片縄の内田交差点から井河交差点までの道路(那珂川宇美線) 片縄5丁目那珂川北地区公民館付近の岩戸北小学校へ向かう道路	⑬	植栽・高木により交差点部に死角が多い。歩道の凹凸が多く踏みや転倒の危険あり。歩行者が多いが歩道と車道の区別がない。	10月30日	・学校安全指導の徹底 ・植栽・高木の撤去 ・歩道のバリアフリー化