

令和3年度 那珂川市立小・中学校の通学路合同点検結果一覧表

地図 No.	学校名	危険箇所の場所	状況	合同点検日	合同点検に基づく対策内容
1	安徳北小	仲2丁目1-21付近・道路	ミリカローデン那珂川から那珂川中学校方面へショートカットする自動車が多い。	8月24日	学校安全指導の徹底
2	安徳北小	中原2丁目17付近・三叉路横断歩道	車のスピードが出やすく危険。	8月24日	学校安全指導の徹底
3	安徳北小 片縄小	今光8丁目2番から今光8丁目5番・道路	幹線道路の抜け道となっており、かつ歩道がない。	8月24日	学校安全指導の徹底 グリーンベルトを整備中
4	安徳小	中原4丁目69付近・交差点	幹線道路の抜け道となっており、車速が高い。	8月24日	学校安全指導の徹底 ドット線の新設
5	安徳小	中原4丁目86付近・T字路	停止線が消えかかっている。	8月24日	学校安全指導の徹底 停止線の更新
6	安徳小	中原5丁目5番付近・道路	車が児童を巻き込む事故が発生する恐れがある。	8月24日	自転車の安全利用を含めた学校安全指導の徹底
7	安徳小	中原5丁目77付近・交差点	交通量が多い。	8月24日	学校安全指導の徹底 ドット線の更新 停止線の更新
8	安徳小	中原4丁目コスモ石油とウエストの横断歩道	信号がないため脇道に入る車が歩行中の児童を巻き込む危険がある。	8月24日	学校安全指導の徹底
9	安徳小	中原4丁目51付近・交差点	車の右左折の際に、児童生徒を巻き込む危険性がある。	8月24日	グリーンベルトを歩くように学校安全指導の徹底
10	安徳小	中原4丁目146付近・交差点	交通量が多く、歩道が狭い。	8月24日	学校安全指導の徹底
11	安徳小 安徳南小	観晴が丘1丁目1付近 県道580号線大徳寺前交差点	交通量が多く、右左折の際に児童を巻き込む危険性がある。	8月24日	学校安全指導の徹底 ガードレールを新設
12	安徳小	松木2丁目23付近・交差点	停止線が消えかかっている。	8月24日	学校安全指導の徹底 停止線の更新を整備中
13	安徳小	松木1丁目167付近	水路に対して、柵がないため危険。	8月24日	私有地に入らないように学校安全指導の徹底
14	安徳小	松木1丁目165付近・交差点	見通しが悪いため、危険。	8月24日	学校安全指導の徹底 ドット線の更新
15	安徳小	松木1丁目155付近・交差点	・コンテナ置き場が死角になっている。 ・道路標示が劣化している。	8月24日	学校安全指導の徹底 道路標示の更新
16	安徳小	松木1丁目58付近・道路	道路標示が劣化している。	8月24日	学校安全指導の徹底 道路標示の更新
17	安徳小	松木1丁目155付近・道路	通学路であるが、横断歩道がない。	8月24日	既存の横断歩道を通るよう学校安全指導の徹底
18	安徳小	松木2丁目74付近、中原5丁目75付近・道路	歩道まで草が生い茂っている。	8月24日	学校安全指導の徹底 雑草の除草作業の実施
19	安徳小	松木2丁目180付近・道路	歩道が劣化している。	8月24日	学校安全指導の徹底 一部歩道の修繕を整備中
20	安徳南小	観晴が丘3丁目12付近から 大徳寺前交差点・道路	路上駐車車両があると見通しが悪くなり危険。	8月24日	学校安全指導の徹底 取り締まりの強化
21	安徳南小	観晴が丘11観晴が丘公園付近・道路	側道がひと気がなく、危険。	8月24日	学校安全指導の徹底 池の敷地内の除草作業実施 不審者情報共有の徹底
22	安徳南小	上梶原6丁目6付近・交差点	道幅が狭く、南方面(下り坂)から来る車が見えづらい。	8月24日	学校安全指導の徹底
23	安徳南小	王塚台西公園	草が生い茂っており、防犯上危険。	8月24日	学校安全指導の徹底 雑草の除草作業の実施
24	安徳南小	上梶原775付近・道路	ひと気がないため防犯上危険。	8月24日	学校安全指導の徹底
25	安徳南小	王塚台2丁目164付近から 王塚台2丁目150付近・道路	・坂の頂上で見通しが悪い ・交通量が多く、スピードを出している車が多い	8月24日	学校安全指導の徹底 道路標示を整備中
26	安徳南小 那南中	王塚台1丁目4付近・道路	歩道も横断歩道もないため、危険。	8月24日	学校安全指導の徹底
27	岩戸北小	恵子2丁目8付近・交差点	信号がなく、見通しが悪いため危険。	8月24日	学校安全指導の徹底
28	岩戸北小	片縄西5丁目1付近・県道602号線	朝は左折禁止であるが無視して進入する車があり危険。	8月24日	学校安全指導の徹底 取り締まりの強化
29	岩戸北小	片縄2丁目38付近・交差点	信号がなく、車の往来が激しいため危険。	8月24日	学校安全指導の徹底 停止線の更新
30	岩戸北小	片縄2丁目47付近・交差点	信号及び一旦停止線もなく、車の往来も多いため危険。	8月24日	学校安全指導の徹底 ドット線の新設
31	岩戸北小	片縄西4丁目1付近・道路	信号がなく、車の往来も多く、横断歩道もないため危険。	8月24日	学校安全指導の徹底

令和3年度 那珂川市立小・中学校の通学路合同点検結果一覧表

地図 No.	学校名	危険箇所の場所	状況	合同点検日	合同点検に基づく対策内容
32	岩戸小 那南中	裂田溝沿の道路(山田の県道575号)	歩道が劣化している。	8月24日	学校安全指導の徹底 歩道の舗装
33	岩戸小	山田541付近・道路	スピードを出している車が多く、カーブも有り死角ができてい る。	8月24日	令和元年度にラバーボールの更新、区画線等の整備を実施 済 学校安全指導の徹底
34	岩戸小	山田569付近・道路	青雲台の坂道から加速してくる車や自転車があり、見通しも 悪い	8月24日	山田団地から青雲台方面への見通しは悪くないため、 学校安全指導の徹底
35	岩戸小	山田1018付近から 山田879付近・国道385号	交通量が多く、スピードを出す車が有る。歩道がないところがある。	8月24日	歩道がある方の道を歩くよう学校安全指導の徹底
36	岩戸小	後野1丁目5付近・道路	スピードを出している車が多い。	8月24日	学校安全指導の徹底
37	岩戸小	西隈3丁目5付近・道路	車の出入りが多い。	8月24日	学校安全指導の徹底
38	岩戸小	別所879付近・道路	常時、路上駐車をしている車があり。	8月24日	学校安全指導を徹底
39	岩戸小	西畑975付近・道路	雨の時に路面が滑りやすく危険。	8月24日	学校安全指導の徹底
40	片縄小	片縄北1丁目14付近・道路	路面標示が劣化している。	8月24日	学校安全指導の徹底 道路標示の更新
41	片縄小	片縄北3丁目2付近・三叉路	自転車と自動車の接触事故が起きている。	8月24日	学校安全指導の徹底 速度抑制対策(ハンプ、狭さく)の新設
42	片縄小	片縄8丁目99付近・道路	路面標示が劣化している。	8月24日	学校安全指導の徹底 停止線の更新
43	片縄小	片縄北1丁目3付近	草が生い茂っており、防犯上危険。	8月24日	学校安全指導の徹底
44	片縄小	片縄北2丁目7付近・道路	車の交通量が多く、歩道も狭い。	8月24日	学校安全指導の徹底
45	片縄小	片縄北5丁目7付近・道路	見通しの悪い狭い路地で坂となっている。 自転車と自動車の接触事故が起きている。	8月24日	学校安全指導の徹底
46	那北中	片縄西4丁目4付近・歩道	歩道は狭く、交通量が多い。	8月24日	学校安全指導の徹底
47	那北中	片縄西4丁目2付近・路地	ひと気がなく、草が生い茂っている。	8月24日	学校安全指導の徹底
48	那北中	片縄西4丁目4付近・路地	人通りが少ない。	8月24日	学校安全指導の徹底
49	那北中	片縄北1丁目4付近・路地	人通りが少ない。	8月24日	学校安全指導の徹底
50	那中	仲3丁目19付近から 五郎丸2丁目57付近・道路	歩道が狭い、交通量が多い。	8月24日	学校安全指導の徹底 区画線の更新 グリーンベルトの新設
51	那中	五郎丸1丁目97付近・道路	歩道なし、見通しが悪い。	8月24日	学校安全指導の徹底 停止線の新設
52	那南中	下梶原1丁目12付近・交差点	見通しが悪く、多くの大型車両が行き交う。	8月24日	学校安全指導の徹底 パトロールの強化
53	那南中	松木1丁目146付近・交差点	交通量が多く、歩道が狭い。 冠水がよく起こる。	8月24日	冠水時の通学ルールを含めた学校安全指導の徹底
54	那南中	松木瀬戸交差点	5差路になっており危険。	8月24日	学校安全指導の徹底
55	那南中	西畑1466付近・県道56号線	この区間だけ歩道がなくなり、カーブも急で見通しが悪い。 交通量も多く、大型車両が通過する。	8月24日	学校安全指導の徹底 歩道を整備中
56	南畑小	市ノ瀬490付近・国道385号線	歩道がなく狭い。	8月24日	学校安全指導の徹底 歩道の整備中
57	南畑小	埋金795付近・道路	車両が多く、道幅も狭い。	8月24日	学校安全指導の徹底
58	南畑小	成竹576付近・道路	会社のトラックが一旦停止をせずに出てくることがある。	8月24日	学校安全指導の徹底
59	安德南小	安德532付近から安德126付近・道路	道が狭くなり、歩道もなくなっているため危険。	8月24日	学校安全指導の徹底、停止線の設置 速度抑制対策を整備中 区画線の更新を整備中
60	片縄小	片縄10丁目4付近から 片縄北4丁目17付近・国道385号線	幹線道路だが、歩道のガードレールがない。	8月24日	学校安全指導の徹底 ガードレールを整備中
61	岩戸北小 那北中	片縄1丁目32付近から 仲2丁目3付近・道路	歩道の凹凸が多く躓きや転倒の危険。	8月24日	学校安全指導の徹底 道路のバリアフリー化
62	安德北小 那中	片縄西1丁目3付近から 片縄5丁目134付近・道路 片縄5丁目1付近から 片縄5丁目223付近・道路	歩道の凹凸が多く躓きや転倒の危険。	8月24日	学校安全指導の徹底 道路のバリアフリー化