

令和4年度 那珂川市立小・中学校の通学路合同点検結果一覧表

地図No.	学校名	危険箇所のある場所	状況	合同点検日	合同点検に基づく対策内容
1	安徳小学校	松木1丁目30付近・道路	抜け道になる。停止線・横断歩道がない。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
2	安徳小学校	中原4丁目69付近・交差点	スピード出しやすい。停止線・カーブミラーがない。	令和4年9月1日	令和3年度にドット線を更新済 学校安全指導の徹底
3	安徳小学校	松木1丁目165付近・交差点	見通しが悪い。カーブミラーがない。	令和4年9月1日	令和3年度にドット線を更新済 学校安全指導の徹底
4	安徳小学校	松木1丁目155付近・交差点	道幅狭く交通量多い。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
5	安徳小学校	中原4丁目146付近 交差点	抜け道で交通量多い。優先道路がわかりにくい。	令和4年9月1日	道路標示新設予定 学校安全指導の徹底
6	安徳北小学校	今光8丁目2付近・道路	国道への近道の車多い。	令和4年9月1日	指定通学路の増設予定 学校安全指導の徹底
7	安徳北小学校	五郎丸1丁目21付近・交差点	用水路・車道・歩道が並行している。見通しが悪い。	令和4年9月1日	横断歩道の設置予定 学校安全指導の徹底
8	岩戸小学校	大字別所1257丁目付近・道路	歩道狭く、ガードレール無し。車速が速い。	令和4年9月28日	仮設歩道の入口を移設できるか検討 学校安全指導の徹底
9	岩戸小学校	大字山田399付近・交差点	車が減速せず、突っ込んでくる。	令和4年9月28日	区画線・道路標示の更新予定 学校安全指導の徹底
10	岩戸小学校	山田541付近から 山田922付近・道路	車がスピード出している。カーブ多く、死角あり。	令和4年9月1日	取り締まりの強化 学校安全指導の徹底
11	岩戸小学校	後野1丁目5付近・道路	車がスピード出している。カーブ多く、見通しが悪い。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
12	岩戸小学校	大字別所1059付近・道路	歩道狭く、ガードレール無し。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
14	岩戸小学校	大字別所539付近・道路	歩道が狭く、ガードレールがない。	令和4年9月1日	白線更新予定 学校安全指導の徹底
15	岩戸小学校	大字別所453付近・道路	車がスピード出している。カーブ多く、死角あり。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
17	岩戸北小学校	片縄3丁目33付近・歩道橋	老朽化している。	令和4年9月1日	定期点検の実施 学校安全指導の徹底
18	岩戸北小学校	道善5丁目38付近・道路	トラックの出入りあり危険。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
19	岩戸北小学校	恵子5丁目9付近・公園	溜池があり危険。公園内が外から見えない。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
20	岩戸北小学校	片縄西5丁目2付近・交差点	看板・柵一部壊れている。池と雑木林がありうす暗く人通り少ない。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
21	岩戸北小学校	片縄西4丁目18付近・道路	信号機がなく、横断歩道が色あせている。	令和4年9月1日	停止線の更新 学校安全指導の徹底
22	岩戸北小学校	片縄西4丁目2付近から 片縄西3丁目26付近・道路	横断歩道の色褪せ、見通しが悪く、横断歩道ない。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
23	岩戸北小学校	片縄西1丁目3付近・道路	歩道なく、危険。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
24	岩戸北小学校	恵子2丁目8付近・県道602号	信号機がない。ミラーが見えにくいためとても危険。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
25	片縄小学校	今光8丁目5付近・道路	車がスピード出している。道幅狭く接触危険。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
26	片縄小学校	片縄北3丁目1付近・三叉路	グリーンベルトが消えかかっている。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
27	片縄小学校	片縄北2丁目17付近・道路	「通学路」標識の文字が消えかかっている。先のT字路の横断歩道多い。	令和4年9月1日	道路標示の更新予定 学校安全指導の徹底
28	片縄小学校	片縄北4丁目12付近・道路	T字路から出るとき、ミラーが見えづらい。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
30	片縄小学校	片縄北7丁目8付近・道路	車、自転車の往来多い。以前、接触事故あり。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
31	片縄小学校	片縄北7丁目17付近・道路	道路狭く、人通りが少ない。カーブのミラーが見えにくい。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
32	片縄小学校	片縄北7丁目1付近・ブロック塀	高いブロック塀がある。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
33	片縄小学校	片縄北5丁目10付近から 片縄北5丁目14付近・道路	抜け道でスピードが出ている車多い。ミラーの設置がないところがある。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
34	片縄小学校	片縄北5丁目4付近・道路	極めて見通し悪い路地。坂になっている。不審者情報あり。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
35	南畑小学校	成竹935付近・三叉路	大型車の通行多い。停止線が消えかかり、停止が不十分。	令和4年9月1日	道路標示の新設 停止線の更新 学校安全指導の徹底

令和4年度 那珂川市立小・中学校の通学路合同点検結果一覧表

地図No.	学校名	危険箇所のある場所	状況	合同点検日	合同点検に基づく対策内容
36	南畑小学校	南面里6付近・三叉路	大型車の通行多い。徐行しない。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
37	南畑小学校	市ノ瀬427付近から市ノ瀬1135付近・国道385号線	交通量多く、大型車も多い。接触の危険。	令和4年9月28日	学校安全指導の徹底 歩道整備中
38	南畑小学校	市ノ瀬408付近・ブロック塀	老朽化したブロック塀があり、危険。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
40	安徳南小学校	東隈1丁目2付近から東隈1丁目13付近・道路	スピード出している。 柵・ガードレールがなく路側帯の線が消えている。	令和4年9月1日	グリーンベルト新設予定 学校安全指導の徹底
41	安徳南小学校	東隈1丁目8付近・交差点	速度超過で通過する車が多い。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
42	安徳南小学校	東隈26付近・三叉路	一時停止をしない車が多いため、歩行者が危険。	令和4年9月1日	グリーンベルト新設 学校安全指導の徹底
43	安徳南小学校	東隈26付近から安徳532付近・道路	スピード出している。白線が消えている。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
44	安徳南小学校	安徳543付近・交差点	信号なく、車からの見通し悪い。	令和4年9月1日	グリーンベルトの新設予定、横断歩道の 学校安全指導の徹底
45	安徳南小学校	安徳543交差点から安徳240付近・三叉路	道路が狭く、スピードを出した車が多い。	令和4年9月1日	道路舗装予定、グリーンベルトの新設予定 学校安全指導の実施
46	那珂川中学校	仲1丁目150付近・道路	歩道なく見通しが悪い。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
47	那珂川中学校	仲1丁目51付近・道路	歩道なく見通しが悪い。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
48	那珂川中学校	五郎丸1丁目97付近・道路	歩道がなく、見通しが悪い。	令和4年9月1日	草木の刈り取り 学校安全指導の徹底
49	那珂川南中学校	上梶原1丁目1付近・道路	歩道が途中でなくなる。道が狭く見通し悪い。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
50	那珂川南中学校	山田399付近・県道575号	歩道、街灯がない。自転車、歩行者が分りにくい。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
51	那珂川北中学校	片縄北1丁目9付近・路地	防犯灯はあるが、下校時間の人通りが少ない。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
52	那珂川北中学校	片縄7丁目17から片縄北1丁目12・道路	通学時間帯に抜け道として、スピードを出している車が多い。	令和4年9月1日	道路標示の設置予定 学校安全指導の徹底
54	那珂川北中学校	片縄2丁目3付近・交差点	春日方面より店舗駐車場へ早く曲がりこむ車があり、危険。	令和4年9月28日	学校安全指導の徹底
55	那珂川北中学校	片縄1丁目193・交差点	道善方面より店舗駐車場へ早く曲がりこむ車があり、危険。	令和4年9月28日	学校安全指導の徹底
56	那珂川北中学校	片縄西4丁目付近・道路	横断歩道がなく、過去に接触事故あり。	令和4年9月1日	学校安全指導の徹底
57	那珂川北中学校	片縄西3丁目26付近から片縄西4丁目1付近・道路	「通学路」「T」字路マーク、「横断歩道」等表示が消えかかっている。	令和4年9月1日	道路標示更新予定 学校安全指導の徹底
58	那珂川北中学校	片縄西4丁目3付近から片縄西4丁目2付近・道路	白線が消えている。歩道が狭く雑草で通れない。駐車している車をよけて通行している状況。	令和4年9月28日	白線更新予定 学校安全指導の徹底
59	岩戸北小学校 那珂川北中学校	恵子2丁目1から恵子1丁目45付近・道路	スピードを出している車が多い。	令和4年9月1日	歩道の設置予定 学校安全指導の徹底
60	那珂川南中学校	西畑1466付近・県道56号線	この区間だけ歩道がなくなり、カーブも急で見通しが悪い。 交通量も多く、大型車両が通過する。	令和3年8月24日	学校安全指導の徹底 歩道を整備中
61	片縄小学校	片縄10丁目4付近から片縄北4丁目17付近・国道385号線	幹線道路だが、歩道のガードレールがない。	令和3年8月24日	学校安全指導の徹底 ガードレールを整備中
62	岩戸北小学校 那珂川北中学校	片縄1丁目32付近から仲2丁目3付近・道路	歩道の凹凸が多く躓きや転倒の危険。	令和3年8月24日	学校安全指導の徹底 道路のバリアフリー化
63	安徳北小学校 那珂川中学校	片縄西1丁目3付近から片縄5丁目134付近・道路 片縄5丁目1付近から片縄5丁目223付近・道路	歩道の凹凸が多く躓きや転倒の危険。	令和3年8月24日	学校安全指導の徹底 道路のバリアフリー化