

令和5年度 那珂川市立小・中学校の通学路合同点検結果一覧表

No.	学校名	場所	地図 No.	状況	合同 点検日	合同点検に基づく対策内容
1	安徳小学校	松木1丁目30付近・交差点	1	抜け道になる。停止線や横断歩道がない。	9月7日	・学校安全指導の徹底
2	安徳小学校	中原4丁目76付近・交差点	2	変則的な交差点。停止線、カーブミラーがない。	9月7日	・学校安全指導の徹底
3	安徳小学校	松木1丁目165付近・交差点	3	歩道が狭く、見通しが悪い。	9月7日	・学校安全指導の徹底
4	安徳小学校	中原4丁目146付近・交差点	4	交通量が多く、優先道路もわかりにくい。停止線が消えかかっている。	9月7日	・学校安全指導の徹底
5	安徳小学校	松木1丁目192付近・交差点	5	道幅は狭いが、交通量が多い。	9月7日	・交差点入口に「破線」を設置 ・学校安全指導の徹底
6	安徳北小学校	今光8丁目2付近・道路	6	国道への近道が多い。	9月7日	・学校安全指導の徹底
7	岩戸小学校	西畑537番地付近・道路	7	車両のスピード速い。横断歩道がない。	9月7日	・横断歩道設置済み ・学校安全指導の徹底
8	岩戸小学校	後野1丁目5付近・ブロック塀	8	ブロック塀が大きく傾いて危険である。	9月7日	・学校安全指導の徹底
9	岩戸小学校	後野5丁目10付近・ブロック塀	9	ブロック塀が経年劣化で倒壊の危険がある。	9月7日	・学校安全指導の徹底
10	岩戸小学校	後野1丁目5付近・ブロック塀	10	ブロック塀に亀裂が入っていて倒壊の危険がある。	9月7日	・学校安全指導の徹底
11	岩戸小学校	後野5丁目5付近・ブロック塀	11	高さがあるブロック塀に亀裂が入っていて倒壊の危険がある。	9月7日	・学校安全指導の徹底
12	岩戸北小学校	恵子2丁目8付近・道路	12	車両のスピードが速い。横断歩道の停止なし。	9月7日	・横断歩道に「とまれ」の路面標示を設置 ・学校安全指導の徹底
13	岩戸北小学校	国道385号・岩戸歩道橋	13	老朽化している。	9月7日	・学校安全指導の徹底
14	岩戸北小学校	片縄4丁目125付近・交差点	14	交差点でUターンの際、歩道に乗り上げる車が多い。	9月7日	・学校安全指導の徹底
15	岩戸北小学校	片縄西3丁目付近・道路	15	スピードを落とさない車が多い。	9月7日	・学校安全指導の徹底
16	岩戸北小学校	恵子4丁目3付近・道路	16	スピードを落とさない車が多い。	9月7日	・学校安全指導の徹底
17	岩戸北小学校	道善2丁目27付近・道路	17	スピードを落とさない車が多い。	9月7日	・「速度落とせ」の路面標示を設置 ・学校安全指導の徹底
18	岩戸北小学校	片縄3丁目13付近・道路	18	スピードを落とさない車が多い。	9月7日	・学校安全指導の徹底
19	片縄小学校	片縄北6丁目9付近・交差点	19	見通しが悪い交差点。児童の通学が多い。	9月7日	・「速度落とせ」の路面標示を設置 ・学校安全指導の徹底
20	片縄小学校	片縄東1丁目20付近・三叉路	20	見通しが悪く、ドライバーから歩行者が見えづらい。	9月7日	・学校安全指導の徹底

令和5年度 那珂川市立小・中学校の通学路合同点検結果一覧表

No.	学校名	場所	地図 No.	状況	合同 点検日	合同点検に基づく対策内容
21	片縄小学校	片縄北3丁目18付近・三叉路	21	国道に出る際に停止線を越えて止まる車が多い。	9月7日	・学校安全指導の徹底
22	片縄小学校	片縄東1丁目6付近・交差点	22	交通量が多い交差点。信号・横断歩道がない。	9月7日	・学校安全指導の徹底
23	片縄小学校	片縄北6丁目1付近・交差点	23	停止線が消えかかっている。	9月7日	・学校安全指導の徹底
24	片縄小学校	片縄北5丁目付近・道路	24	車両のスピードが速い。カーブミラーがない。	9月7日	・学校安全指導の徹底
25	片縄小学校	片縄北4丁目14付近・道路	25	道が狭く、グリーンベルト内側に車両が進入する。	9月7日	・学校安全指導の徹底
26	片縄小学校	片縄北8丁目42付近・側溝	26	蓋のない側溝。転落の危険あり。	9月7日	・学校安全指導の徹底
27	片縄小学校	片縄北1丁目6付近・道路	27	送迎の車、通学自転車のスピードが速い。	9月7日	・学校安全指導の徹底
28	南畑小学校	市ノ瀬下代久事バス停付近～市ノ瀬1251付近・道路	28	道幅が狭く、歩道がない。	9月7日	・学校安全指導の徹底
29	南畑小学校	市ノ瀬492付近～市ノ瀬543付近・道路	29	道幅が狭く、歩道がない。	9月7日	・学校安全指導の徹底
30	南畑小学校	市ノ瀬1226付近・道路	30	土砂崩れの危険がある。	9月7日	・学校安全指導の徹底
31	南畑小学校	埋金815付近・工事現場進入路	31	進入防止柵がない。	9月7日	・学校安全指導の徹底
32	南畑小学校	市の瀬バス停	32	屋根やベンチが崩れている。	9月7日	・学校安全指導の徹底
33	安德南小学校	王塚台3丁目294付近・道路	33	学童側校門付近の見通しが悪い。	9月7日	・学校安全指導の徹底
34	安德南小学校	下梶原2丁目3付近・道路	34	通学路に入る箇所に歩道がなく、横断歩道がない場所を横断している。	9月7日	・学校安全指導の徹底
35	安德南小学校	上梶原1丁目6付近・道路	35	道幅が狭く、見通しが悪い。	9月7日	・学校安全指導の徹底
36	安德南小学校	安德220付近・道路	36	黄色の安全旗を設置したい。	9月7日	・学校安全指導の徹底
37	那珂川南中学校	山田414付近・道路	37	下り坂から曲がる車両と接触する危険がある	9月7日	・学校安全指導の徹底
38	那珂川南中学校	下梶原2丁目8付近・道路	38	見通しの悪い道路から出る車両と接触する危険がある	9月7日	・「歩行者注意」の路面標示を設置 ・学校安全指導の徹底
39	那珂川南中学校	王塚台1丁目49付近・道路	39	車道・歩道が狭く、自転車と歩行者、車が接触する危険がある	9月7日	・学校安全指導の徹底
40	那珂川南中学校	松木2丁目67付近・交差点	40	一時停止線を越えて止まる車両と接触する事故が発生している。	9月7日	・「止まれ」の路面標示を設置 ・学校安全指導の徹底