

令和7年度 那珂川市立小・中学校の通学路合同点検結果一覧表

No.	学校名	場所	地図No.	状況	合同点検日	合同点検に基づく対策内容
1	安徳小	松木1丁目30付近・交差点	1	車両通行多い、停止線・横断歩道なし。	9月10日	①一時停止の標識および停止線の設置を検討 ②安全指導の徹底
2	安徳小	中原4丁目76付近・交差点	2	変則交差点、停止線・カーブミラーなし。	9月10日	①路面標示を新設 ②安全指導の徹底
3	安徳小	中原4丁目146付近・交差点	3	停止線が劣化。	9月10日	①既存のカーブミラーの向きの調整 ②安全指導の徹底
4	安徳小	松木1丁目・御汐井橋	4	車両通行多い、停止線なし。	9月10日	①優先道路であることを示す道路標示を新設 ②安全指導の徹底
5	安徳北小	中原2丁目17付近・交差点	6	横断歩道はあるが、歩行者信号なし。	9月10日	①信号機の設置要請 ②安全指導の徹底
6	安徳北小	今光5丁目111付近・交差点	7	見通しが悪い。	9月10日	①路面標示を新設 ②安全指導の徹底
7	安徳北小	仲3丁目19付近・道路	8	車両通行が多く、ガードレールが設置されていない箇所がある。	9月10日	①幅員が狭く、ガードレールの設置はできないため、安全指導の徹底 ②通学路変更の検討
8	安徳北小	仲2丁目3付近・道路	9	抜け道となっており、車速が高い車両の通行がある。	9月10日	①路面標示を新設 ②安全指導の徹底
9	安徳北小	中原3丁目80付近・交差点	5	車両通行が多い。	9月10日	①電柱への注意喚起物の掲示を検討 ②安全指導の徹底
10	岩戸小	道善4丁目16付近・ブロッケ塀	10	ブロック塀倒壊の危険あり。	9月10日	①住宅の所有者に連絡をとり、塀の撤去検討を依頼
11	岩戸小	別所1143付近・道路	36	車両の通行多い、歩道なし。	9月10日	①道幅が狭く、歩道等の設置はできないため、安全指導の徹底 ②通学路変更の検討
12	岩戸小	西隈4丁目1付近・道路	14	道路の陥没箇所あり。	9月10日	①国道385号線の進捗に合わせて修復 ②安全指導の徹底
13	岩戸小	西隈3丁目6付近・道路	15	停止線が劣化。	9月10日	①路面標示の更新 ②安全指導の徹底
14	岩戸小	後野4丁目6付近・道路	16	歩道沿いの側溝であり、落下の危険性あり。	9月10日	①柵の設置を検討 ②安全指導の徹底
15	岩戸小	県道56号線～県道575号線・道路	17	車両通行が多い。	9月10日	①路面標示の新設を検討 ②安全指導の徹底
16	岩戸北小	国道385号・岩戸歩道橋	13	歩道橋は補修されているものの、老朽化している。	9月10日	①定期点検・今後の補修実施 ②安全指導の徹底
17	岩戸北小	恵子2丁目8付近・道路	12	歩行者信号なし。	9月10日	①停止線を更新 ②交差点に赤色の枠線設置の検討 ③安全指導の徹底
18	岩戸北小	片縄西4丁目14-12付近・道路	11	横断歩道の白線が劣化。	9月10日	①横断歩道の白線引き直し（完了） ②安全指導の徹底

No.	学校名	場所	地図No.	状況	合同点検日	合同点検に基づく対策内容
19	片縄小	片縄北6丁目9付近・交差点	19	見通しが悪い。	9月10日	①横断歩道設置を調査 ②安全指導の徹底
20	片縄小	片縄東1丁目6付近・交差点	37	車両通行が多い。	9月10日	①交差点に赤色の枠線設置の検討 ②安全指導の徹底
21	片縄小	片縄東1丁目20付近・三叉路	38	見通しが悪い。	9月10日	①路面標示の更新 ②安全指導の徹底
22	片縄小	片縄北6丁目1付近・交差点	23	停止線が劣化。	9月10日	①路面標示の更新 ②安全指導の徹底
23	片縄小	片縄北3丁目18付近・三叉路	21	停止線が劣化。	9月10日	①路面標示の更新 ②安全指導の徹底
24	片縄小	片縄10丁目22付近・道路	20	車両通行が多い、歩道設置あり。	9月10日	①安全指導の徹底
25	片縄小	片縄東1丁目13付近・道路	22	停止線が劣化。	9月10日	①路面標示の更新 ②安全指導の徹底
26	片縄小	片縄北1丁目8付近・路地	24	道幅が狭く、通行は危険である。	9月10日	①鉄ピン、トラロープの設置（完了） ②安全指導の徹底
27	片縄小	片縄東1丁目5付近・道路	25	カーブの箇所もあり、見通しが悪い。	9月10日	①路面標示の新設 ②安全指導の徹底
28	南畠小	市ノ瀬下代久事バス停付近～市ノ瀬1251付近・道路	28	車両通行多い、歩道なし。	9月10日	①横断歩道設置の検討 ②グリーンベルトの設置検討 ③安全指導の徹底
29	南畠小	不入道601付近・道路	26	道路の陥没1箇所とその付近にひび割れあり。	9月10日	①道路の補修（完了） ②安全指導の徹底
30	安徳南小	王塚台3丁目294付近・道路	39	見通しが悪い。	9月10日	①安全指導の徹底
31	安徳南小	下梶原2丁目3付近・道路	34	横断歩道なし。	9月10日	①横断歩道設置の検討 ②安全指導の徹底
32	安徳南小	王塚台2丁目75付近・道路	27	街灯がなく、草木が茂っている。	9月10日	①区へのぼり旗を渡す（完了） ②安全指導の徹底
33	安徳南小	観晴が丘2丁目～3丁目付近・道路	40	車速の高い車両の通行が多い。	9月10日	①路面標示の新設 ②安全指導の徹底
34	安徳南小	安徳220付近・交差点	29	車速の高い車両の通行が多い。	9月10日	①路面標示の更新 ②安全指導の徹底
35	安徳南小	松原7-25付近・道路	30	車速の高い車両の通行が多く、路面標示が劣化している。	9月10日	①路面標示の更新 ②安全指導の徹底
36	安徳南小	王塚台3丁目171付近・交差点	41	横断歩道に歩行者信号機なし、車速が高い車両の通行が多い。	9月10日	①路面標示の検討 ②安全指導の徹底
37	那珂川中	仲3丁目19付近・道路	31	車両通行が多く、ガードレールが設置されていない箇所がある。	9月10日	①幅員が狭く、ガードレールの設置はできないため、安全指導の徹底 ②通学路変更の検討

No.	学校名	場所	地図No.	状況	合同点検日	合同点検に基づく対策内容
38	那珂川南中	西畠977-1付近	35	大型車両も通行、歩道なし。	9月10日	①歩道設置事業に着手済 ②安全指導の徹底
39	那珂川南中	上梶原715付近・道路	32	大型車両も通行、歩道なし。	9月10日	①グリーンベルトの設置の検討 ②安全指導の徹底
40	那珂川北中	片縄西4丁目5-18付近・交差点	33	車両通行が多い。	9月10日	①幅員が狭く、柵の設置はできないため、安全指導の徹底